


SERIE STPM



DISTINTA RICAMBI - SPARE PARTS LIST / SERIE STPM -agg.11/2003

| NUOVO COD. | Q.TA | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
|------------------|------|---|---------------------------|
| 4 02 00149 0 | 1 | LEVA CHIUSURA | CLOSING LEVER |
| *** 4 02 00152 0 | 1 | INCUDINE 19 | ANVIL 19 |
| *** 4 02 00153 0 | 1 | INCUDINE 25 | ANVIL 25 |
| *** 4 02 00154 0 | 2 | PIASTRA INT/EST 19 | GUIDE PLATE 19 |
| *** 4 02 00155 0 | 2 | PIASTRA INT/EST 25 | GUIDE PLATE 25 |
| *** 4 02 00156 0 | 2 | PIASTRA INT/EST 32 | GUIDE PLATE 32 |
| *** 4 02 00157 0 | 1 | INCUDINE 32 | ANVIL 32 |
| ⊕ 4 02 00158 0 | 4 | MORSETTO | JAW |
| 4 02 00159 0 | 1 | MAGLIA DI RACCORDO | SEALER LINK |
| 4 02 00160 0 | 1 | MAGLIA DI RACCORDO | SEALER LINK |
| 4 02 00161 0 | 1 | LEVA DI BASE | SEALING LEVER |
| 4 02 00162 0 | 3 | PERNO DI GUIDA | PIVOT |
| 4 02 00321 0 | 1 | FORCELLA | FORK |
| 4 02 00322 0 | 1 | BLOCCO SUPPORTO | SUPPORT BLOCK |
| 5 15 00111 0 | 3 | VITE TBEI M8X45 ISO 7380 | SCREW TBEI M8X45 ISO7380 |
| 5 16 00112 0 | 3 | DADO AUTOBLOCCANTE M8 10H ZINCATO DIN 982 | NUT M8X1X8H |
| 5 17 00109 0 | 4 | SPINA CILINDRICA TEMPERATA 8X25 DIN 6325 | CYL.PIN TMP 8X24DIN6325 |
| 5 20 00107 0 | 2 | IMPUGNATURA TRASPARENTE DIS. 01612/T ARIETE | TWIST GRIP RUBBER 01612/T |

N.B.:NR* CAMBIA SECONDO IL MOD. DI MACCHINA / IT CHANGES DEP. ON THE STRAP WIDTH**

⊕ PARTE SOGGETTA AD USURA / WEAR PARTS

MODIFICHE

| N. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | FIRMA | DATA | COLUMBIA |
|--|------|----------------------|--------|----------|-----------------------------------|
| | | | G.VENA | 26/11/03 | □ M.J. MAILLIS GROUP |
| DENOMINAZIONE | | | | | CODICE |
| DISTINTA RICAMBI SERIE / SPARE PARTS LIST / STPM | | | | | NR. 107320040 107250040 107190040 |